
Z3
O1
O3
420
180
1595
180
125
8.06
PRÁČKA
8.07
180
1845
2335
125
3360
5325
180
125
600
1970
D1
D5
1185
1150
125
3360
180
800
1970
150
1635
8a
900
2050
180
135
150
150